

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Detail Kendaraan

- No. Polisi : **B 1234 ACV**
- Merek : **Toyota**
- Seri : **Kijang Innova**
- CC : **2.0**
- Tipe : **G**
- Transmisi : **Manual**
- Tahun : **2016**
- KM : **150.000**
- Warna : **Silver**
- Model : **MINIBUS**
- Bahan Bakar : **BENSIN**
- Nomor Rangka : **MLKJ900898990**
- Masa Berlaku Pajak : **20/09/2020**

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk



Bebas Banjir



Bebas Tabrakan

Catatan Inspector :

Fender belakang kanan dan kiri bekas cat ulang, body baret, body bekas stiker (perlu di salon), ban aus 2 pcs, emblem belakang tdk ada, engine tune up.

Syarat & Ketentuan:

Hasil inspeksi pada laporan ini tidak berlaku jika terdapat perubahan terhadap kondisi kendaraan setelah diinspeksi.

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta


Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

Ketebalan Cat

● Area Inspeksi



*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut hasil pengecekan terhadap ketebalan cat kendaraan anda:

Hasil(Rata-rata nilai): **89.4**

No.	Komponen	Kondisi	Hasil-1	Hasil-2	Hasil-3/4
1.	Pintu depan kanan	87.0	90.5	83.2	88.4
2.	Panel tengah kanan	Tidak Ada	0	0	0
3.	Atap	88.0	76.6	95.7	103/78.6
4.	Pintu belakang kanan	88.3	89.7	85.8	91.6
5.	Fender belakang kanan	Tidak Normal	120	109	135
6.	Batang, pintu belakang, gerbang belakang	83.3	88.2	81.4	81.4
7.	Fender belakang kiri	Tidak Normal	91.1	194	408
8.	Pintu belakang kiri	98.0	102	88.4	104
9.	Panel tengah kiri	Tidak Ada	0	0	0
10.	Pintu depan kiri	85.0	93.8	75.2	87.7
11.	Fender depan kiri	75.7	82.7	73.3	72.7
12.	Bonnet	87.0	77.3	81.1	103
13.	Fender depan kanan	82.7	79.5	78.4	91

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016


Nomor Polisi : B 1234 ACV

Eksterior

C

Eksterior

Ilustrasi Kerusakan Eksterior Mobil



*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Keterangan Kode:

W: Tanda Perbaikan A: Goresan U: Penyok
X: Diganti O: Lainnya G: Lembaran Batu

Tingkat Kerusakan:

1: 0,1cm - 2,5cm 2: 5,5cm - 8,5cm
3: 10cm - 20cm 4: 21cm - 30cm

Catatan Inspector :

Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Bagian Kiri-Tanda perbaikan-Ada/ Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Bagian Kanan-Tanda perbaikan Ada/ Bemper Depan / Lampu / Grille-Goresan-Kecil(A)/ Pintu Kanan Depan-Goresan-Kecil(A)/ Pintu Kanan Belakang Goresan-Kecil(A)/ Fender Kanan Belakang-Tanda perbaikan / Warna pudar-Warna Berbeda/ Tutup Bagasi / Pintu Belakang / Lampu-Goresan-Kecil(A)/ Bemper Belakang / Lampu-Goresan Sedang(A)/ Fender Kiri Belakang-Tanda perbaikan / Warna pudar-Warna Berbeda/ Pintu Kiri Belakang-Goresan-Kecil(A)/ Ban / LF-Retak / Terpotong / Usang-Ya Ban aus 2 pcs

Berikut daftar eksterior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level
1.	Keseluruhan Eksterior	Warna pudar / Kilau memudar	1
2.	Bemper Depan / Lampu / Grille	Goresan	2
3.	Bemper Belakang / Lampu	Goresan / Penyok	3
4.	Kap Mesin	Normal	-
5.	Panel Depan	Normal	-
6.	Tutup Bagasi / Pintu Belakang / Lampu	Goresan	1
7.	Fender Kanan	Normal	-
8.	Fender Kiri	Normal	-
9.	Pintu Kanan Depan	Goresan	2
10.	Pintu Kiri Depan	Normal	-

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Eksterior

C

Eksterior

No.	Komponen	Kondisi	Level
11.	Pintu Kanan Belakang	Goresan	2
12.	Pintu Kiri Belakang	Goresan	2
13.	Fender Kanan Belakang	Tanda perbaikan / Warna pudar	2
14.	Fender Kiri Belakang	Tanda perbaikan / Warna pudar	2
15.	Panel Depan Terkahir	Normal	-
16.	Atap	Normal	-
17.	Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Bagian Kanan	Tanda perbaikan	2
18.	Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Bagian Kiri	Tanda perbaikan	2
19.	Panel Kanan Tengah	Normal	-
20.	Panel Kiri Tengah	Normal	-
21.	Spoiler Atap	Normal	-
22.	Kaca Depan	Normal	-
23.	Kaca Belakang	Normal	-
24.	Kaca Bagian Kanan	Normal	-
25.	Kaca Bagian Kiri	Normal	-
26.	Spion Kanan	Normal	-
27.	Spion Kiri	Normal	-
28.	Kaca Tambahan	Normal	-
29.	Ban / RF	Normal	-
30.	Ban / LF	Normal	-
31.	Ban / RR	Retak / Terpotong / Usang	3
32.	Ban / LR	Retak / Terpotong / Usang	3
33.	Roda Kanan Depan / Cover ban / Lainnya	Normal	-
34.	Roda Kiri Depan / Cover ban / Lainnya	Normal	-
35.	Roda Kanan Belakang / Cover ban / Lainnya	Normal	-
36.	Roda Kiri Belakang / Cover ban / Lainnya	Normal	-
37.	Muffler dan Part Bagian Bawah	Normal	-
38.	Member (Baut Terpasang)	Normal	-
39.	Antena	Normal	-

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016


Nomor Polisi : B 1234 ACV

Interior

C

Interior

Ilustrasi Kerusakan Interior Mobil



*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Keterangan Kode:

d: Berkerut/Beset a: Goresan/Sobek y: Kotor
x: Diganti/Hilang o: Lainnya t: Terbakar/Berlubang

Tingkat Kerusakan:

1: 0,1cm - 2,5cm 2: 5,5cm - 8,5cm
3: 10cm - 20cm 4: 21cm - 30cm

Catatan Inspector :

Keseluruhan Interior-Kotor / Noda / Goresan menyeluruh-Ada/ Sunvisor-Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang Sedang(d)/ Karpet Lembaran Kanan Depan-Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang-Sedang(d)/ Trim Kanan Depan-Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang Sedang(d)

Berikut daftar interior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level
1.	Keseluruhan Interior	Kotor / Noda / Goresan menyeluruh	1
2.	Dashboard	Normal	-
3.	Glove Box	Normal	-
4.	Panel Instrumen	Normal	-
5.	Setir	Normal	-
6.	Konsol	Normal	-
7.	Karpet dan cover karpet	Normal	-
8.	Ruang Bagasi	Normal	-
9.	Knop	Normal	-
10.	Sistem Suara	Normal	-

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Interior

C

Interior

No.	Komponen	Kondisi	Level
11.	Kursi Kiri Depan dan cover kursi	Normal	-
12.	Kursi Kanan Depan dan cover kursi	Normal	-
13.	Kursi Lainnya dan cover kursi	Normal	-
14.	Head Rest Kursi Kiri Depan	Normal	-
15.	Head Rest Kursi Kanan Depan	Normal	-
16.	Head Rest Kursi Lainnya	Normal	-
17.	Knop Kursi Kiri Depan	Normal	-
18.	Knop Kursi Kanan Depan	Normal	-
19.	Trim Kanan Depan	Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang	2
20.	Trim Kiri Depan	Normal	-
21.	Trim Kanan Belakang	Normal	-
22.	Trim Kiri Belakang	Normal	-
23.	Trim Lainnya	Normal	-
24.	Seatbelt Kiri Depan	Normal	-
25.	Seatbelt Kanan Depan	Normal	-
26.	Seatbelt Lainnya	Normal	-
27.	Sunvisor	Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang	2
28.	Langit langit	Normal	-
29.	Karpet Lembaran Kanan Depan	Terkelupas / Bengkok / Kendur / Mengembang	2
30.	Karpet Lembaran Kiri Depan	Normal	-
31.	Karpet Lembaran Lainnya	Normal	-
32.	Rumah Lampu	Normal	-
33.	Parts fungsi operasional lainnya	Normal	-
34.	Spion Dalam	Normal	-

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Mekanikal

A

Mekanikal

Berikut daftar keadaan Mekanikal yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Fungsi Meter,Lampu Peringatan	Normal
2.	Power Steering	Normal
3.	Power Window (Masing-masing)	Normal
4.	Shift Shock	Normal
5.	Sun roof	Normal
6.	Kaca Retractable	Normal
7.	Power Seat	Normal
8.	Mesin/Turbo	Normal
9.	Air Conditioner	Normal
10.	Pompa Power Steering	Normal
11.	Pompa Air Radiator	Normal
12.	Baterai	Normal

Catatan Inspector :

Fender belakang kanan dan kiri bekas cat ulang, body baret, body bekas stiker (perlu di salon), ban aus 2 pcs, emblem belakang tdk ada, engine tune up.

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Rangka

A

Rangka

Berikut daftar keadaan Rangka yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Upper Core Support / Core Support / Cross Member / Lainnya	Normal
2.	Panel Kanan Dalam Member Samping	Normal
3.	Panel Kiri Dalam Member Samping	Normal
4.	Kanan Depan Dalam (Bagian Belakang)	Normal
5.	Kiri Depan Dalam (Bagian Belakang)	Normal
6.	Pilar Kiri Depan	Normal
7.	Pilar Kanan Depan	Normal
8.	Panel Kiri Tengah	Normal
9.	Panel Kanan Tengah	Normal
10.	Panel Lantai Depan dan Member Samping Kiri Kanan	Normal
11.	Tyre House Kanan	Normal
12.	Tyre House Kiri	Normal
13.	Panel Lantai Tengah	Normal
14.	Under Spare Box	Normal
15.	Member bagian Belakang & Lantai Bagasi	Normal

Catatan Inspector :

Fender belakang kanan dan kiri bekas cat ulang, body baret, body bekas stiker (perlu di salon), ban aus 2 pcs, emblem belakang tdk ada, engine tune up.

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

Foto Kendaraan

Keterangan : Kanan Depan



Keterangan : Kiri Depan



Keterangan : Kanan Belakang



Keterangan : Kiri Belakang



Keterangan : Dashboard



Keterangan : Mesin



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

Foto Dokumen Kendaraan

Keterangan : STNK



Keterangan : BPKB



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	C	C	A	A

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Detail Kerusakan

Keterangan : Bumper Kanan Depan Lecet



Keterangan : Bumper Kanan belakang Penyok



Keterangan : Trim Kanan Depan Terkelupas



Keterangan : Sunvisor Terkelupas

